

Shinfuji Burner

RZ-159



有害物質の鉛を含まない



収納ケ









触るな



アルミニウム チタンなど

鉄・銅・銀

ステンレス

直鍮など

模型作りなど 細かな作業に 適した、粉末 タイプのハンダ です。

状態で保管することはできません。フラックスと粉末ハンダを混ぜた 必要量だけを混ぜてお使いください

スの凹部分で粉末ハンダとフラックスをよく混ぜてお使いください

JP PAT No.3027441 US PAT No.5527628

はじめてでも簡

仕上がりが美しし

無駄なく使える

製品特徴

■什様

N末ハンダ/5g フラックス/5g かくはん用へラ付 作業温度:221℃ 引張強度:37N/mm

(3.8kgf/mm)


Shinfuji Burner 粉末ハンダ

RZ-159

基本的な作業方法

ハンダ1:フラックス3の割合で必要な分だけ混ぜます。接合部の 汚れ・油分を落とし、混ぜたペースト状のハンダを付属のヘラで母材に塗布し ます。(フラックスは粉末ハンダと混ぜ、すぐに母材に塗りご使用ください。)





「作業2」 サポートスタンド等を使って母材 を固定し、バーナーでハンダ付部分を加 熱します。ハンダの粉末が溶けて銀色に 光ったら加熱をやめます。

作業3 八ンダが固まりまだ熱いうち にお湯に入れ、真鍮ブラシ等でフラッ クスを洗い流します。 注意: 母材に残ったフラックス(残滓)

は完全に除去してください。不完全で すとサビや腐食の原因になります。



介 危険 ■ 危险有害性情報









吸入すると有害 重篤な皮膚の薬傷 重篤な目の損傷

呼吸器の傷害

■使用上の注意

1.フラックスには有害な臭化水素酸が含まれています。絶対に飲み込 んだり、目に入れたり、皮膚に触れたりしないでください。人体に重 大な危険を及ぼす恐れがあります。

2.フラックスが誤って目に入った場合は直ちに水で洗い専門医の診 断を受けてください。誤って飲み込んだ時はよく口の中を洗い、叶い たのち医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した時は石鹸 で十分洗浄し、必要に応じて専門医の診断を受けてください。

3.ロウ付作業中は必ず換気を行ってください。4.作業後は必ず手を洗 ってください。5.お子様の手の届くところには置かないでください。

製品名: 粉末ハンダ

成分(ハンダ): 錫96.5%、銀3%、銅0.5%

成分(フラックス): グリセリン90%、臭化水素酸10%

製造発売元

新富十バーナー株式会社 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3 TEL0533-75-5000





